

LINEでの通報件数およびその対応状況または結果

2024年2月 : 3件

	通報日	異常等があった場所	異常の内容	対応状況または結果
①	1日	桜町 2-3 付近車道 (市道第 41 号線)	雨水柵蓋の不具合	不具合を解消しました。
②	6日	前原町 3-38 付近車道 (市道第 2 号線)	電線カバーのはずれ	電線管理者に引継ぎ済み。
③	11日	本町 2-13 付近車道 (市道第 7 号線)	カーブミラーの不具合	交通対策課に引継ぎ済み。